EPAL KALİTE SINIFLANDIRMASI

EPAL Euro paletlerinin kullanımı ve değişimi için öneriler

EPAL Kalite Sınıflandırması, bağlayıcı olmayan bir uygulama önerisidir ve EPAL Euro paletlerinin kullanımını ve değişimini optimize etmeye hizmet eder. Yalnızca ilgili şirketler arasında karşılıklı anlaşma olması durumunda (EPAL Euro paletlerinin değişimi, satın alınması veya tedariği) kullanılabilir. EPAL Kalite Sınıflandırması, EPAL Değişim Koşullarını tanımlar ve belirli bir kalite sınıfındaki EPAL Euro paletlerin tedarigini veya değiştirilme seçeneğini sunar.
EPAL Kalite Sınıflandırmasının uygulanmasına ilişkin bir anlaşma yoksa, yalnızca EPAL Değişim Koşulları geçerlidir (Yeni ve kullanılmış EPAL Euro paletlerinin sınırsız değiştirilebilirliği: A, B ve C sınıfı).

THE OPEN PALLET POOL.

YENİ — MKY-UYGUNLUK*

Özellikler:
- ISPM 15 / IPPC
- Fırın kurusu
- 800 x 1,200 x 144 mm
- Garantili nominal yük: 1.500 kg
- maksimum %22 nem oranı

Yüzeyi kaba üretilmiş, çivi yerleşimleri düzenli ve tekrarlanan şekilde dağılmış.	4 köşe takozun tümünde EPAL işareti.
Kullanım izi yok, açık renkli ahşap.	Tüm taban tahtaları iki taraftan da pahlıdır.
Paletin 4 köşelerin hepsi 45° 'lik bir açıyla pahlanmıştır.	IPPC markalama, Lisans numarası- Yıl- Ay, Agraf. (DE - XX490000 HT 095-3-09)

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör ve depolama sistemlerinde izleme ayarları" önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.



A SINIFI — MKY-UYGUNLUK*

Özellikler:
- Kullanılmış palet
- Ağırlıklı olarak açık renkli
- DİKKAT: Açık renklilik bir sınıfa ait olmayı garanti etmez. Diğer sınıfların kriterleri de her zaman kontrol edilmeli
- Kullanımdan kaynaklanan yüzeysel nem ve çevresel etkilere izin verilebilir

Yapışıklıklar olmamalı. Örneğin: karton, folyo, bantlar, etiketler. Ufak yapışkan izlerine izin verilir.	Her tarafında en az bir EPAL markası okunabilir olmalı.
Kullanım belirtileri. Yüke bulaşbilecek kir veya kontaminasyon yoktur.	Tahtada ufak çatlaklara izin verilir.
Denetim kriterleri: Takozlar dönmemiş, giriş açıklığı yerinde ve sağlam palet ayakları	Tamir/ Onarım görmüş olabilir. Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım çivisi bulunmalı.

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör ve depolama sistemlerinde izleme ayarları" önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.

B SINIFI — MKY-UYGUNLUK*

Özellikler:
- Kullanılmış palet
- Ağırlıklı koyu renkli
- Kullanımdan kaynaklanan yüzeysel nem ve çevresel etkilere izin verilebilir

Yapışıklıklar olmamalı. Örneğin: karton, folyo, bantlar, etiketler. Ufak yapışkan izlerine izin verilir.	Her tarafında en az bir EPAL markası okunabilir olmalı.
Kullanım belirtileri. Yüke bulaşbilecek kir veya kontaminasyon yoktur.	Tahtada ufak çatlaklara izin verilir.
Denetim kriterleri: Takozlar dönmemiş, giriş açıklığı yerinde ve sağlam palet ayakları	Tamir/ Onarım görmüş olabilir. Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım çivisi bulunmalı.

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör ve depolama sistemlerinde izleme ayarları" önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.

C SINIFI

Özellikler:
- Kullanılmış palet
- Ağırlıklı koyu renkli
- Kullanımdan kaynaklanan yüzeysel nem ve çevresel etkilere izin verilebilir

Yapışıklıklara izin verilir. Örnek: karton, folyo, bantlar, etiketler. Kaldırıldıktan sonra daha yüksek sınıflandırma mümkündür.	Her tarafında en az bir EPAL markası okunabilir olmalı.
Belirgin kullanım izleri. Yüke bulaşbilecek kir veya kontaminasyon yoktur.	Tahtada çatlaklara izin verilir.
Hafif dönmüş takozlar (≤ 1 cm çıkıntı).	Tamir/ Onarım görmüş olabilir. Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım çivisi bulunmalı.

DİKKAT: Her bileşende maksimum 1, tüm palette toplamda maksimum 2 çivi gövdesi görülebilir. Çivilerin uçları açıkta olmamalı ve görünmemelidir.

KULLANIMA UYGUN OLMAYAN

Belirtilen kusurlara sahip paletler tamir edilmeden açık palet değişim havuzunda kullanılamaz.

EPAL Değişim Koşullarına göre, EPAL Euro paletleri, kullanılabilirlik kaybına neden olan hasar veya arızalar durumunda değiştirilebilirliğini kayıp eder.

Değiştirilebilirlik ve kullanılabilirlik kaybına yol açan tipik hasar ve kusurlar burada ve EPAL değişim koşullarında belirtilmektedir.

Değiştirilebilirliğin Geri Kazanılması
Değiştirilebilirliğini geri kazanılması için, hasarlı EPAL Euro paletlerinin EPAL tarafından lisanslanmış bir tamir şirketi tarafından tamir edilmesi gerekir.

Eksik bileşen

EPAL teknik şartnamelerine uymayan, kabul edilemez bileşen. Örnek: İnce, çürük, kabuklu tahta

Çapraz kırık, çatlamış veya tamamen kırılmış tahta

Dönmüş takoz > çıkıntı 1 cm

Görünür çivi uçları veya palet başı 2'den fazla görünen çivi gövdeleri

Yüke bulaşabilecek kir veya kontaminasyon. Örneğin boya, yağ, koku, küf, küf lekeleri vb.

Uygunsuz onarım/ tamir

EPAL markası okunamıyor

SINIFLANDIRILMAMIŞ

Kullanıcılar tarafından değişimi yapılan her türden farklı paletler, örneğin Pazar oyuncuları.
Kriterler ve izin verilen çeşitliliklerdeki değişimler/ sözleşme tarafları ile bireysel olarak oluşturulur ve ortaklaşa kabul edilir.

www.epal.eu

EPAL DEĞİŞİM ŞARTLARI

EPAL Euro paletlerin değişim koşulları

THE OPEN PALLET POOL.

EPAL değişim koşulları bağlayıcıdır.
EPAL Euro paletleri, kullanılmaz hale getirecek önemli bir hasar veya kusur yoksa değiştirilebilir.
Kullanılabilirlik kaybına yol açan hasar veya kusurlar aynı zamanda değiştirilebilirlik kaybına yol açar.
EPAL Değişim Koşulları, EPAL Euro paletlerinin değişiminde, satın alınmasında veya tedarikinde yer alan şirketlerin karşılıklı olarak EPAL Kalite Sınıflandırmasını kullanmayı ve ayrıca belirli bir sınıftaki EPAL Euro paletlerini değiştirmeyi veya tedarik etmeyi kabul ettiği EPAL Kalite Sınıflandırması ile desteklenebilir.

DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK KAYBINA NEDEN OLAN TİPİK HASAR VE KUSURLAR:

Bir tahta tamamen veya kısmen eksik.



Bir tahta birden fazla çivi gövdesi görünecek şekilde çatlamış veya kırılmıştır.

Bir tahta çapraz veya bir açıyla kırılmış.

Bir takoz eksik veya birden fazla çivi gövdesi görünecek şekilde bölünmüş.

Bir takoz dönmüş ve paletin dış kenarından 1 cm'den fazla çıkıntı yapıyor.

Uzun kenarda bulunan iki takoz üzerinde EPAL işareti eksik.



Değiştirilebilirliğin geçersiz sayılmasına neden olan diğer özellikler:

Yük taşıma kapasitesi artık garanti edilmez
(örn. Çürük tahtalar veya takozlar, büyük çatlaklar veya kırıklar).
Açıkça kabul edilemez bileşenler mevcuttur (örn. Çok ince tahtalar, çok dar takozlar).
Birkaç takozda ciddi kırılmalar veya çatlamalar mevcut ise.
Yükü kirletebilecek kadar paletin aşırı kirli olması.

Değiştirilebilirliğin geri kazanımı

Değiştirilebilirliği geri kazanılması için, hasarlı EPAL Euro paletlerinin EPAL tarafından lisanslanmış bir tamir şirketi tarafından onarılması gerekir.
EPAL lisanslı tamir şirketlerinin listesi EPAL web sitesinde (www.epal.eu I licensee search) bulunabilir.

www.epal.eu