

EPAL MINŐSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

Ajánlások az EPAL Euro raklapok használatára és cseréjére

Az EPAL minőségi osztályba sorolás nem kötelező érvényű ajánlásokat tartalmaz, de az EPAL Euro raklapok használatának és cseréjének optimalizálását szolgálja. A javaslatok csak akkor használhatók, ha kölcsönös megállapodás születik az érintett vállalatok között (az EPAL Euro raklapok cseréjére, vásárlására vagy szállítására vonatkozóan). Ebben az esetben a minőségi osztályba sorolás kiegészíti az EPAL cserefeltételeket és lehetőséget kínál az így meghatározott osztályú EPAL Euro raklapok szállításának vagy cseréjének megszervezésére. Ha nincs megállapodás az EPAL minőségi osztályba sorolás alkalmazásáról, akkor kizárólag az EPAL cserefeltételek érvényesek (az új, valamint a használt A, B és C osztályú EPAL Euro raklapok cseréje során).

EPAL CSEREFELTÉTELEK

Az EPAL Euro raklapok cseréjének feltételei


Az EPAL cserefeltételek kötelező érvényűek.

Az EPAL Euro raklapok akkor cserélhetők, ha nincsenek olyan jelentős sérülések vagy hibák, amik a használhatóság elvesztését eredményezik. A használhatóság elvesztését okozó károk vagy hibák a cserelhetőség elvesztését is eredményezik.

Az EPAL cserefeltételeket kiegészíti az EPAL minőségi osztályba sorolása, amely szerint az EPAL Euro raklapok cseréjében, vásárlásában vagy szállításában részt vevő vállalatok kölcsönösen beleegyeznek az EPAL minőségi osztályba sorolás használatába, valamint az így meghatározott osztályú EPAL Euro raklap cseréjébe vagy szállításába.

ÚJ

MCH-ALKALMAZHATÓSÁG* ⚙️

Jellemzők: - ISPM 15 / IPPC - szárítókamrában szárított - 800 x 1200 x 144 mm - garantált névleges terhelés: 1500 kg - max. 22% nedvességtartalom	Fűrészelt, következetes és ismétlődő szegminta.	EPAL jelölés mind a 4 szélső tuskón.
	Használatnak nincs nyoma, világos fa.	Az alsó deszkák mindkét oldalon lekerekítettek.
	A raklap mind a 4 sarka 45°-os szögben le van vágva.	IPPC jelölés; engedély száma, év és hónap; hitelesítő kapocs.  
*MCH = szállítószalag és magasraktári technológiákkal kompatibilis a G51 DACH „Felügyeleti beállítások az automatizált szállító- és raktárrendszerekben” szerinti ajánlásának megfelelően.		



A OSZTÁLY

MCH-ALKALMAZHATÓSÁG* ⚙️

Jellemzők: - a raklapot már használták - főleg világos színű - MEGJEGYZÉS: A világos szín önmagában nem garantálja az adott minőségi osztályt. Az adott osztályra vonatkozó többi kritériumot is ellenőrizni kell. - a használat, a környezet miatti felületi nedvesség megengedett	Nincsenek rajta ráragasztott címkék, papírok, fóliák, szalagok; kisebb maradvány megengedett.	Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként.
	Látszik, hogy használt. Nincs azonban olyan szennyeződés, ami az árura ártterjedhet.	Minimális repedés megengedett.
	Ellenőrzési kritériumok: Nincsenek elfordult tuskók, megfelelő a távolság az alsó és a felső deszkák között, szilárdan rögzített a talpszerkezet.	Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő szeg jelzi az engedélyezett javítást. 
*MCH = szállítószalag és magasraktári technológiákkal kompatibilis a G51 DACH „Felügyeleti beállítások az automatizált szállító- és raktárrendszerekben” szerinti ajánlásának megfelelően.		




B OSZTÁLY

MCH-ALKALMAZHATÓSÁG* ⚙️

Jellemzők: - a raklapot már használták - főleg sötét színű - a használat, a környezet miatti felületi nedvesség megengedett	Nincsenek rajta ráragasztott címkék, papírok, fóliák, szalagok; kisebb maradvány megengedett.	Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként.
	Látszik, hogy használt. Nincs azonban olyan szennyeződés, ami az árura ártterjedhet.	Minimális repedés megengedett.
	Ellenőrzési kritériumok: Nincsenek elfordult tuskók, megfelelő a távolság az alsó és a felső deszkák között, szilárdan rögzített a talpszerkezet.	Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő szeg jelzi az engedélyezett javítást. 
*MCH = szállítószalag és magasraktári technológiákkal kompatibilis a G51 DACH „Felügyeleti beállítások az automatizált szállító- és raktárrendszerekben” szerinti ajánlásának megfelelően.		




C OSZTÁLY

Jellemzők: - a raklapot már használták - főleg sötét színű - a használat, a környezet miatti felületi nedvesség megengedett	Ráragasztott címkék, pl. papír, fólia, szalagok megengedettek. Eltávolításuk után magasabb kategóriába való besorolás lehetséges. 	Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként.
	Látszik, hogy erősen használt. Nincs azonban olyan szennyeződés, ami az árura ártterjedhet.	Minimális repedés megengedett.
	A tuskók enyhén elfordultak (≤ 1 cm túlnyúlás). 	Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő szeg jelzi az engedélyezett javítást. 
MEGJEGYZÉS: Elemenként legfeljebb 1 szegszár, raklaponként összesen legfeljebb 2 szegszár látható. A szegcsúcsok nem lehetnek láthatóak vagy nem állhatnak ki a raklapból.		



NEM HASZNÁLHATÓ

Az ilyen hibákat mutató raklapokat nem szabad a nyitott raklap csererendszerben javítás nélkül használni.

Az EPAL cserefeltételei szerint az EPAL Euro raklapok nem cserélhetők, ha a sérülések vagy hibák a használhatóság elvesztését eredményezik.	 Hiányzó elemek.	 Elfogadhatatlan elemek, amelyek nem felelnek meg az EPAL műszaki előírásainak, pl. alumínerezett, rohadtt, fakérges.	 Keresztben, részben vagy teljesen törött deszka.	 A tuskók elfordultak > körülbelül 1 cm túlnyúlás.
A tipikus sérülések és hibák, amelyek a cserélhetőség és a használhatóság elvesztését eredményezik, itt és az EPAL cserefeltételekben láthatók.	 Látható szegcsúcsok vagy több mint 2 szegszár látható raklaponként.	 Szennyeződés, amely a rakományba kerülhet, például festék, olaj, szag, penész, penészfoltok stb.	 Javítás nem az előírásoknak megfelelően.	 Az EPAL jelölés már nem olvasható.

NEM VÁLOGATOTT


Mindenféle vegyes raklap, amelyet a piaci szereplők egy az egyben cserélnek. A kritériumokat ez esetben a szerződéses felek egyedileg állapítják meg.



www.epal.eu

TIPIKUS KÁROK ÉS HIBÁK, AMIK A CSERÉLHETŐSÉG ÉS A HASZNÁLHATÓSÁG ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZIK:


Egy deszka részben vagy egészben hiányzik.



Egy deszka olyan mértékben törött, hogy egynél több szeg szára látható.



Egy deszka keresztben vagy ferdén van eltörve.





Az egyik tuskó hiányzik, vagy úgy van eltörve, hogy egynél több szegszár látható.



Az egyik tuskó el van fordulva és több mint 1 cm-rel túlnyúlik a raklap külső szélén.



Az egyik hosszanti oldal mindkét tuskójáról hiányzik az EPAL jelölés.



A csereképeség elvesztésének további kritériumai:

A teherbíró képesség már nem garantált (például a korhadt vagy szétmállott deszkák, tuskók és a súlyos törések vagy hasadások miatt).
Egyes elemek elfogadhatatlanok (pl. túl vékony deszkák, túl keskeny tuskók).
Több tuskó súlyosan hasadt vagy törött.
A raklap annyira szennyezett, hogy a rakomány is átszennyeződhet.

A cserélhetőség helyreállítása

A cserélhetőség helyreállítása érdekében a sérült EPAL Euro raklapokat az EPAL engedéllyel rendelkező javítócégeknek kell megjavíttatni.
Az EPAL által engedélyezett javítócégek listája megtalálható az EPAL weboldalon (www.epal-raklap.hu | Partner kereső).



www.epal.eu