



THE PALLET SYSTEM.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ EPAL

Рекомендації щодо використання та обміну європіддонів EPAL

„Класифікація якості EPAL“ містить рекомендації та служить для оптимізації використання та обміну європіддонів EPAL.

Її слід використовувати лише за наявності взаємної згоди між сторонами (обмін, купівля або поставка європіддонів EPAL).

У цьому випадку Класифікація якості EPAL доповнює Умови обміну EPAL. Якщо між Сторонами немає згоди про використання Класифікації якості EPAL, застосовуються лише Умови обміну EPAL (необмежена можливість обміну нових і вживаних європіддонів EPAL класів A, B та C).



THE PALLET SYSTEM.

ПРАВИЛА ОБМІНУ EPAL

Умови обміну європалетів EPAL

Правила обміну EPAL є обов'язковими для виконання.

Європалети EPAL підлягають обміну, якщо немає значних пошкоджень або будь-яких дефектів, які призводять до втрати їх придатності. Пошкодження або дефекти, які призводять до втрати їх придатності, також призводять до втрати можливості їх обміну. Правила обміну EPAL можуть бути доповнені класифікацією якості EPAL, згідно з якою компанії, які беруть участь у обміні, купівлі або поставці європалетів EPAL, взаємно погоджуються використовувати класифікацію якості EPAL, а також обмінювати або поставляти європалети EPAL певної якості.

НОВИЙ

Характеристики: - ISPM 15 / IPPC - камерне сушіння - 800 x 1,200 x 144 мм - гарантоване навантаження: 1500 кг - макс. залишкова вологість 22%	Нестругана дошка, послідовне та повторюване розміщення цвяхів.	Маркування EPAL на всіх чотирьох куткових блоках.
	Жодних слідів використання, світле дерево.	Усі нижні дошки мають фаски з двох сторін.
	Усі 4 кути піддону скошені під кутом 45°.	Маркування IPPC, номер ліцензії-рік-місяць, контрольна скоба.
	*MCH = підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських системах»	

МСН-ПРИДАТНІСТЬ * ⚙



КЛАС 1

Характеристики: - піддон вже був у використанні - піддони в основному світлі - ПРИМІТКА: Світлий копін не є гарантією певного класу якості. Також завжди необхідно перевіряти критерії для інших класів. - допускається вологість поверхні у зв'язку з використанням / впливом довкілля	Відсутні прилипання на поверхні, наприклад, картону, фольги, стрічки, етикеток. Допускаються їх часткові рештки.	Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким з кожного боку.
	Ознаки використання. Відсутність бруду чи забруднень, які можуть перенестися на вантаж.	У деревині допускаються невеликі тріщини.
	Критерії перевірки: Немає перекручених блоків, немає перешкод для вил навантажувача, надійно закріплені опори.	Можливо, вже відремонтований. Ремонтний маркувальний цвях як доказ ліцензованого ремонту.
	*MCH = підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських системах»	

МСН-ПРИДАТНІСТЬ * ⚙



КЛАС 2

Характеристики: - піддон вже був у використанні - піддони переважно темного кольору - допускається вологість поверхні у зв'язку з використанням / впливом довкілля	Відсутні прилипання на поверхні, наприклад, картону, фольги, стрічки, етикеток. Допускаються їх часткові рештки.	Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким з кожного боку.
	Ознаки використання. Відсутність бруду чи забруднень, які можуть перенестися на вантаж.	У деревині допускаються невеликі тріщини.
	Критерії перевірки: Немає перекручених блоків, немає перешкод для вил навантажувача, надійно закріплені опори.	Можливо, вже відремонтований. Ремонтний маркувальний цвях як доказ ліцензованого ремонту.
	*MCH = підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських системах»	

МСН-ПРИДАТНІСТЬ * ⚙



КЛАС 3

Характеристики: - піддон вже був у використанні - піддони переважно темного кольору - допускається вологість поверхні у зв'язку з використанням / впливом довкілля	Прилипання на поверхні, наприклад, картону, фольги, стрічки, етикеток дозволені. Після видалення можлива вища класифікація.	Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким з кожного боку.
	Ознаки інтенсивного використання. Відсутність бруду чи забруднень, які можуть перенестися на вантаж.	У деревині допускаються невеликі тріщини.
	Деякі перекручені блоки (виступ ≤ 1 см).	Можливо, вже відремонтований. Ремонтний маркувальний цвях як доказ ліцензованого ремонту.
	ПРИМІТКА: Макс. 1 видимий стрижень цвяха на компонент, всього макс. 2 стрижні цвяха на піддон. Вістря цвяхів не повинні бути видимими або відкритими.	




НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Піддони з такими дефектами не можна використовувати у відкритому обмінному пулі без ремонту.

Відповідно до умов обміну EPAL, європіддони EPAL не підлягають обміну, якщо пошкодження або несправність призвели до неможливості їх подальшого використання.		Відсутній компонент
Типові пошкодження та несправності, які призводять до неможливості заміни та використання європіддонів EPAL, наведені тут і в Умовах обміну EPAL.		Неприйнятний компонент, який не відповідає Технічному регламенту EPAL, наприклад, він менший, гнилий, бляклий.
Ремонт Для можливості заміни пошкоджені європіддони EPAL повинні бути відремонтовані в ремонтній компанії, яка має ліцензію EPAL.		Зламаний перекладний дощок, частково або повністю зламана дошка.
		Кручений блок > прибл. виступ на 1 см.
		Видимі вістря або більше 2 стрижнів цвяхів на піддон.
		Бруд або забруднення, які можуть бути перенесені на вантаж, наприклад фарба, олія, запахи, пліснява, вологі плями і т.д.
		Ремонт не відповідає технічним умовам.
		Немає чіткого маркування EPAL.

ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ТА ДЕФЕКТИ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ОБМІНУ ТА ПРИДАТНОСТІ:



Дошка відсутня частково або повністю.



Дошка зламана або розколота таким чином, що видно більше ніж один хвостик цвяха.



Дошка зламана нахрест або під кутом.




Шашка відсутня або розколота таким чином, що видно більше ніж один хвостик цвяха.



Одна шашка викривлена і виступає більш ніж на 1 см за зовнішній край палети.



На обох куткових шашках однієї довгої сторони відсутня маркування EPAL.



Додаткові критерії втрати можливості обміну:


Несуча здатність більше не гарантується (наприклад, гнилі або згнили дошки, сильні поломки або розколи). Деякі компоненти явно неприйнятні (наприклад, занадто тонкі дошки, занадто вузькі шашки). Деякі шашки мають серйозні поломки або розколи. Сильне забруднення піддону може призвести до забруднення корисного вантажу.

Відновлення обмінюваності

Щоб відновити можливість обміну, пошкоджені європалети EPAL повинні бути відремонтовані ремонтною компанією, що має ліцензію EPAL. Список ремонтних компаній, що мають ліцензію EPAL, доступний на веб-сайті EPAL (www.epal.eu | licensee search).

НЕ СОРТОВАНО

Змішані піддони всіх видів, які учасники ринку індивідуально обмінюють. Критерії та допустиме поєднання узгоджуються індивідуально між партнерами з обміну/договірними партнерами.



www.epal.eu



www.epal.eu